## 附件2

郑重说明:本表所列未准入境的化妆品在进口检验时不符合化妆品安全国家标准或相关法律法规要求,均已依 法做退货或销毁处理。

## 2023年4月未准入境的化妆品信息

| 序号 | HS编码       | 检验检疫编号               | 产品名称  | 产地 | 生产企业信息   | 进口商信息        | 进口商备案号 | 重量(千克) | 未准入境的事实 | 进境口岸 |  |
|----|------------|----------------------|-------|----|----------|--------------|--------|--------|---------|------|--|
| 1  | 3304990099 | 530120231010067681-1 | 摩凝舒缓膏 | 德国 | 阿尔美森有限公司 | 深圳帝华盛耀贸易有限公司 | /      | 1503   | 标签不合格   | 深圳   |  |
| 2  | 3304990099 | 530120231010067681-2 | 摩凝舒缓膏 | 德国 | 阿尔美森有限公司 | 深圳帝华盛耀贸易有限公司 | /      | 210    | 标签不合格   | 深圳   |  |